



Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.C.S. "CARDARELLI - MASSAUA"
Via Scrosati, 4 - 20146 Milano
Centralino 02.884.41534 - Didattica 02.884.44511
Amministrazione 02.884.41541 - Personale 02.884.44510
C.F. 80124050156 - Codice Meccanografico MIIC815005
E-mail: MIIC815005@istruzione.it - MIIC815005@pec.istruzione.it
Web: <https://cardarelli-massaua.edu.it>



Circ. n. 71 del 15/1/2024

A TUTTA LA COMUNITÀ

OGGETTO: INTERVENTI DI ANTISFONDELLAMENTO - PLESSO VIA SCROSATI N. 3 E N. 4

Come è noto, i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dei solai delle 8 aule del plesso di via Scrosati 3 e delle due palestre sono terminati, consentendo ad alunni/e di tornare nelle loro aule e di riprendere le regolari attività di educazione motoria.

In seguito al sopralluogo svolto dai tecnici degli uffici del Comune e dei responsabili dell'impresa, sarà avviata una **SECONDA FASE DI INTERVENTI** che avrà tuttavia un minor impatto sulle attività didattiche. Nello specifico saranno messe in sicurezza le aule destinate a 'piccoli refettori' e quelle adibite a laboratorio di scienze e di informatica. È stato quindi predisposto un calendario che cercherà di evitare il più possibile le interferenze con le attività didattiche. Per circa due settimane a partire dal 16 gennaio, tuttavia, le 4 classi che consumavano il pasto nei refettori piccoli e i bambini/e iscritti alla pre-scuola e i giochi serali, utilizzeranno spazi alternativi. In particolare, due classi consumeranno il pasto nel refettorio della scuola Massaua (Scrosati 4) e le altre due saranno provvisoriamente ospitate nel refettorio grande della scuola Scrosati.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Manfredo Franco Tortoreto

Firma autografa assente

Ai sensi dell'art. 3 comma d.lgs. 39/93